





图号：13001	通告项号：2025 - 878
版时：2021.02	前次项号：2025 - 818




图号：13144	通告项号：2025 - 878
版时：2023.07	前次项号：2025 - 817






图号：13149	通告项号：2025 - 878
版时：2023.06	前次项号：2024 - 294




图号：35001	通告项号：2025 - 879
版时：2018.03	前次项号：2025 - 162






图号：35111	通告项号：2025 - 879
版时：2021.11	前次项号：2024 - 1309



图号：35113	通告项号：2025 - 879
版时：2021.10	前次项号：2024 - 358





图号：1302	通告项号：2025 - 879
版时：2016.03	前次项号：2025 - 697

37—30—00N




闪8s36m1.8M

2025-12-01

122—30—00E



图号：1303	通告项号：2025 - 878
版时：2012.10	前次项号：2025 - 816





图号：1305	通告项号：2025 - 879
版时：2015.05	前次项号：2025 - 697

37-30-00N



122-30-00E



图号：41211	通告项号：2025 - 880
版时：2023.10	前次项号：2025 - 822


119-46-00E



34-21-00N




图号：64111	通告项号：2025 - 881
版时：2020.01	前次项号：2025 - 201






图号：64111	通告项号：2025 - 881
版时：2020.01	前次项号：2025 - 201






图号：64111	通告项号：2025 - 881
版时：2020.01	前次项号：2025 - 201






图号：64111	通告项号：2025 - 881
版时：2020.01	前次项号：2025 - 201





图号：64131	通告项号：2025 - 881
版时：2020.06	前次项号：2025 - 839





图号：84001	通告项号：2025 - 882
版时：2015.03	前次项号：2025 - 806

22-00-00N

概位据报
碍

113-45-00E



图号：84002	通告项号：2025 - 882
版时：2023.03	前次项号：2025 - 806


22-00-00N

概位据报
碍


113-45-00E



图号：84203	通告项号：2025 - 882
版时：2025.07	前次项号：2025 - 752



图号：84204	通告项号：2025 - 882
版时：2024.09	前次项号：2025 - 724





图号：84206	通告项号：2025 - 883
版时：2024.10	前次项号：2025 - 859

22—45—00N

⚓No45S.JA

113—40—00E



图号：84215	通告项号：2025 - 883
版时：2025.03	前次项号：2025 - 859

113—33—00E

油轮候泊、防台
⚓No70DHA

油轮候泊、防台
⚓No70DHB

22—51—00N



图号：84215	通告项号：2025 - 883
版时：2025.03	前次项号：2025 - 859

22—45—00N




113—39—00E



图号：84232	通告项号：2025 - 883
版时：2025.01	前次项号：2025 - 859


22—45—00N



113—38—00E



图号：84234	通告项号：2025 - 883
版时：2025.01	前次项号：2025 - 689





图号：3314	通告项号：2025 - 882
版时：2012.10	前次项号：2025 - 864

