





图号：13001	通告项号：2025 - 600
版时：2021.02	前次项号：2025 - 401




图号：23001	通告项号：2025 - 602
版时：2020.06	前次项号：2025 - 574






图号：23101	通告项号：2025 - 601
版时：2025.03	前次项号：2025 - 434






图号：23101	通告项号：2025 - 602
版时：2025.03	前次项号：2025 - 601






图号：23101	通告项号：2025 - 602
版时：2025.03	前次项号：2025 - 601






图号：23112	通告项号：2025 - 602
版时：2024.08	前次项号：2024 - 1197




图号：23113	通告项号：2025 - 601
版时：2024.09	前次项号：2025 - 153






图号：23113	通告项号：2025 - 602
版时：2024.09	前次项号：2025 - 601




图号：23113	通告项号：2025 - 602
版时：2024.09	前次项号：2025 - 601






图号：23115	通告项号：2025 - 601
版时：2024.06	前次项号：2024 - 716






图号：23133	通告项号：2025 - 602
版时：2023.12	前次项号：2025 - 153






图号：23133	通告项号：2025 - 602
版时：2023.12	前次项号：2025 - 153






图号：23133	通告项号：2025 - 602
版时：2023.12	前次项号：2025 - 153






图号：23134	通告项号：2025 - 602
版时：2024.12	前次项号：2025 - 153






图号：23134	通告项号：2025 - 602
版时：2024.12	前次项号：2025 - 153






图号：23134	通告项号：2025 - 602
版时：2024.12	前次项号：2025 - 153






图号：23135	通告项号：2025 - 602
版时：2025.02	前次项号：2025 - 434






图号：23135	通告项号：2025 - 602
版时：2025.02	前次项号：2025 - 434






图号：1303	通告项号：2025 - 600
版时：2012.10	前次项号：2025 - 401




图号：52001	通告项号：2025 - 603
版时：2021.09	前次项号：2025 - 518






图号：65112	通告项号：2025 - 604
版时：2025.01	前次项号：2025 -





图号：65131	通告项号：2025 - 604
版时：2025.03	前次项号：2025 - 531



图号：65171	通告项号：2025 - 604
版时：2022.03	前次项号：2025 - 532








图 号 ： 2308	通 告 项 号 ： 2025 - 603
版 时 ： 2012.10	前 次 项 号 ： 2025 - 582






图号：81001	通告项号：2025 - 605
版时：2025.03	前次项号：2025 - 551






图号：81001	通告项号：2025 - 606
版时：2025.03	前次项号：2025 - 605

22-45-00N





图号：81401	通告项号：2025 - 605
版时：2025.01	前次项号：2025 - 473






图号：81401	通告项号：2025 - 605
版时：2025.01	前次项号：2025 - 473

22-52-00N

116-24-00E




图号：81401	通告项号：2025 - 605
版时：2025.01	前次项号：2025 - 473






图号：82001	通告项号：2025 - 605
版时：2024.11	前次项号：2025 - 473






图号：82001	通告项号：2025 - 606
版时：2024.11	前次项号：2025 - 605






图号：82001	通告项号：2025 - 607
版时：2024.11	前次项号：2025 - 606






图号：82001	通告项号：2025 - 608
版时：2024.11	前次项号：2025 - 607





图号：82001	通告项号：2025 - 608
版时：2024.11	前次项号：2025 - 607


22-45-00N



116-00-00E




图号：82001	通告项号：2025 - 609
版时：2024.11	前次项号：2025 - 608





图号：82001	通告项号：2025 - 610
版时：2024.11	前次项号：2025 - 609


116-00-00E



22-30-00N



图号：82301	通告项号：2025 - 611
版时：2021.09	前次项号：2025 - 552




22-42-00N

115-02-00E



图号：82301	通告项号：2025 - 611
版时：2021.09	前次项号：2025 - 552


22-40-00N



115-02-00E



图号：82311	通告项号：2025 - 607
版时：2024.08	前次项号：2025 - 166






图号：82311	通告项号：2025 - 607
版时：2024.08	前次项号：2025 - 166






图号：82311	通告项号：2025 - 608
版时：2024.08	前次项号：2025 - 607






图号：82311	通告项号：2025 - 609
版时：2024.08	前次项号：2025 - 608






图号：82311	通告项号：2025 - 609
版时：2024.08	前次项号：2025 - 608






图号：82312	通告项号：2025 - 611
版时：2016.11	前次项号：2025 - 552






图号：82312	通告项号：2025 - 611
版时：2016.11	前次项号：2025 - 552






图号：82312	通告项号：2025 - 611
版时：2016.11	前次项号：2025 - 552






图号：83001	通告项号：2025 - 611
版时：2023.12	前次项号：2025 - 553





图号：83001	通告项号：2025 - 611
版时：2023.12	前次项号：2025 - 553





图号：83001	通告项号：2025 - 612
版时：2023.12	前次项号：2025 - 611






图 号 ： 83001	通 告 项 号 ： 2025 - 613
版 时 ： 2023.12	前 次 项 号 ： 2025 - 612





图号：83001	通告项号：2025 - 614
版时：2023.12	前次项号：2025 - 613

114-15-00E


注 意
附近多鱼礁，航行时须注意。

CAUTION
Many fish reefs exist in the vicinity. Vessels should navigate with caution.


22-00-00N



图号：83101	通告项号：2025 - 612
版时：2023.06	前次项号：2025 - 474



图号：83101	通告项号：2025 - 613
版时：2023.06	前次项号：2025 - 612





图号：84001	通告项号：2025 - 614
版时：2015.03	前次项号：2025 - 555

114—00—00E

注 意
附近多鱼礁，航行时须注意。

CAUTION
Many fish reefs exist in the vicinity. Vessels should navigate with caution.

22—00—00N



图号：84002	通告项号：2025 - 614
版时：2023.03	前次项号：2025 - 554

114—00—00E

注 意
附近多鱼礁，航行时须注意。

CAUTION
Many fish reefs exist in the vicinity. Vessels should navigate with caution.

22—00—00N



图号：84203	通告项号：2025 - 614
版时：2021.03	前次项号：2025 - 554

114—05—00E


注 意
附近多鱼礁，航行时须注意。

CAUTION
Many fish reefs exist in the vicinity. Vessels should navigate with caution.

22—05—00N




图号：85001	通告项号：2025 - 615
版时：2012.07	前次项号：2025 - 557






图号：86101	通告项号：2025 - 615
版时：2024.09	前次项号：2025 - 478






图号：87001	通告项号：2025 - 616
版时：2021.03	前次项号：2025 - 559






图号：88001	通告项号：2025 - 616
版时：2023.01	前次项号：2025 - 504





图号：88301	通告项号：2025 - 616
版时：2024.11	前次项号：2024 - 1263





图号：88301	通告项号：2025 - 616
版时：2024.11	前次项号：2024 - 1263

20-39-00N



风



电



场



保



护



区



20-36-00N




110-45-10E



图号：3313	通告项号：2025 - 605
版时：2012.10	前次项号：2025 - 551


23-00-00N



116-30-00E




图号：3313	通告项号：2025 - 606
版时：2012.10	前次项号：2025 - 605






图号：3313	通告项号：2025 - 607
版时：2012.10	前次项号：2025 - 606






图号：3313	通告项号：2025 - 608
版时：2012.10	前次项号：2025 - 607






图号：3313	通告项号：2025 - 609
版时：2012.10	前次项号：2025 - 608






图号：3313	通告项号：2025 - 610
版时：2012.10	前次项号：2025 - 609






图号：3313	通告项号：2025 - 611
版时：2012.10	前次项号：2025 - 610






图号：3313	通告项号：2025 - 612
版时：2012.10	前次项号：2025 - 611






图号：3313	通告项号：2025 - 613
版时：2012.10	前次项号：2025 - 612






图号：3314	通告项号：2025 - 613
版时：2012.10	前次项号：2025 - 558




图号：3314	通告项号：2025 - 614
版时：2012.10	前次项号：2025 - 613





图号：3314	通告项号：2025 - 615
版时：2012.10	前次项号：2025 - 614





图号：3315	通告项号：2025 - 616
版时：2022.03	前次项号：2025 - 559

